Все перепроверить и понять
что внутри а что саружи. Пока
что фронт утоплен в стенки